

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«19 серпня 2024 року

с. Галичани

Комісія в складі провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області Оницука Костянтина Вікторовича, поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу первенції Луцького РУП ГУНП у Волинській області Мельничука Ігоря Володимировича, головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту сектору з питань мобілізаційної роботи надзвичайних ситуацій цивільного захисту Мар'янівської селищної ради Тивонюка Володимира Олександровича.

у присутності Директора Галичанської гімназії Фешук Тетяни Михайлівни

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи) проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

ГАЛИЧАНСЬКА ГІМНАЗІЯ МАР'ЯНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ комунальної форми власності, знаходиться за адресою: с. Галичани, вул. Шкільна, 1; **код ЄДРПОУ 25084995**

що належить Відділу освіти, молоді, спорту та охорони здоров'я Мар'янівської селищної ради код **ЄДРПОУ 44258315**

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого Самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):

підвалне приміщення, вбудоване в будівлю, використовується для зберігання господарського майна

(основне функціональне призначення, розташування на місцевості окрім розташованої, вбудованої в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 52, кв. м, загальний об'єм 104,0 куб. м, введення в експлуатацію 1975 рік

2. Загальний стан об'єкта:

технічний стан не визначався

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе, без ознак підтоплення

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення)

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів один вхід з внутрішньої сторони школи

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: вентиляція припливного типу

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання баки для питної води

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли: ємності для нечистот

(наявність, кількість, стан санітарних пристрій (душових, кранів, унітазів, умивальників, вигрібні ями, пурпур-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) (наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення передбачено проектом, централізоване, справне

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення WI-FI

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан: немає, не передбачено проектом, наявні первинні засоби пожежогасіння

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність) наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння (споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)


ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як
найпростішого укриття


підвал комунального закладу Галичанської гімназії за адресою: с. Галичани, вул. Шкільна, 1 рекомендовано до використання для укриття населення, як найпростіше укриття. Включення до фонду захисних споруд за умов: забезпечити табличку розміром 50x60см. із написом «Місце для УКРИТТЯ» біля вхідних дверей до споруди подвійного призначення (найпростішого укриття) на ній зазначається місцезнаходження споруди, її балансоутримувача, номер телефону особи відповідальної за утримання та експлуатацію споруди, адреса і місце зберігання ключів; забезпечити усі розетки, установлені у спорудах фонду захисних споруд, трафаретними позначеннями: «Радіо», «Телефон», «220В» (на стіні або у вигляді табличок); забезпечити контейнерами для зберігання продуктів харчування; забезпечити шанцевим інструментом (лопатами, штиковими та совковими, ломами, сокирями, пилками-ножівками по дереву, по

металу); забезпечити резервним штучним освітленням(електричними ліхтарями, свічками,
газовими лампами); забезпечити засобами надання медичної допомоги.
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення,
як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

Підписи осіб, які склали акт:


Онищук К.В.


Мельничук І.В.


Тивонюк В.О.